

2017年度 主要補修実績（補修内容別）

2018/3/30

補修内容内容	場所
エロージョン補修	石川県
先端クラック（落雷）	石川県
ダウンコンダクタ補修	石川県
ダウンコンダクタ補修	茨城県
エロージョン補修+エロージョン対策塗料塗布	和歌山県
エロージョン補修+エロージョン対策シート取付け	石川県
エロージョン補修	山口県
エロージョン補修+先端クラック	鳥取県
後縁（トレーリングエッジ）クラック補修	新潟県
後縁（トレーリングエッジ）クラック補修	三重県
後縁（トレーリングエッジ）クラック補修	青森県
後縁（トレーリングエッジ）クラック補修	茨城県
トランスバーサルクラック補修	石川県
トランスバーサルクラック補修	青森県
エロージョン補修	青森県
先端クラック（落雷）	佐賀県
ブレード内部（マンハッチ）補修	秋田県
ブレード内部（マンハッチ）補修	山形県
後縁（トレーリングエッジ）開口補修	山形県
後縁（トレーリングエッジ）開口補修	秋田県
先端クラック+後縁（トレーリングエッジ）+ダウンコン	島根県
先端クラック+後縁（トレーリングエッジ）開口補修	山形県
後縁（トレーリングエッジ）開口補修	山口県
先端クラック（落雷）	秋田県
エロージョン補修（地上）	千葉県
ダウンコンダクタ補修	山口県