

## ブレード主要検査実績

2018/3/30

検査内容	場所	風車メーカー・ブレードメーカー
UT検査（地上）	石川県	LM
外観点検・導通点検	静岡県	エネルギーコン
外観点検・導通点検	千葉県	LM
外観点検・導通点検	石川県	LM
外観点検・導通点検	鳥取県	LM
外観点検・導通点検	佐賀県	LM
外観点検・導通点検	青森県	LM
外観点検・導通点検	新潟県	LM
外観点検・導通点検	秋田県	LM
外観点検・導通点検	新潟県	日立
外観点検・導通点検	千葉県	GE Almero
外観点検・導通点検	千葉県	GE Tecsis
外観点検・導通点検	青森県	日立
外観点検・導通点検	和歌山県	日立
外観点検・導通点検	佐賀県	GE Tecsis
外観点検・導通点検	秋田県	日立
外観点検・導通点検	石川県	GE Almero
外観点検・導通点検	愛知県	Vestas
外観点検・導通点検	鳥取県	三菱
外観点検・導通点検	島根県	Vestas
外観点検・導通点検	島根県	GE Noi
外観点検・導通点検	秋田県	LM
外観点検・導通点検	山形県	LM
外観点検・導通点検	愛知県	日立
外観点検・導通点検	福井県	日立